



**План мероприятий
по устранению нарушений**
согласно предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе от 31.08.2022 №114

| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|--|---|--|---|---|
| 1. | В 1 корпусе (ул. Дермونتова, 2/2) количество игровых площадок рассчитано на 13 групп (количество групповых ячеек 18), во 2 корпусе (ул. Дермونتова, 2/1) количество игровых площадок рассчитано на 14 групп (количество групповых ячеек 18) | П.3.1.2. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | До 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |
| 2. | 3 теневых навеса корпуса 1 (ул. Дермونتова, 2/2) и 12 теневых навесов (ул. Дермونتова, 2/1) находятся в аварийном состоянии, выявлены дефекты теневых навесов: доски для ограждения теневых навесов имеют следы гниения, полы деформированы, подлежат замене | П.3.1.2. СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. | До 12.09.2022 | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |

| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|---|---|--|--|---|
| 3. | На территории I корпуса (ул. Дормонтова, 2/2), корпуса 2 (ул. Дормонтова, 2/1) выявлены дефекты асфальтного покрытия, трещины, неровности, имеются нарушения отделки фасада, крылец здания | п.2.2.4, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |
| 4. | В I корпусе (ул. Дормонтова, 2/2) обнаружены дефекты стен, потолка, пола в групповых ячейках раннего возраста: «Лесовичок», «Магрешка» (покрытие пола в групповых – отслоение ламината, нарушение целостности потолка в туалетной комнате, трещины на стенах и на потолках), гр. «Почемучка» (дефекты линолеума в спальне, кафельной плитки в туалетной-сколь), гр. «Подсолнушек» (нарушение целостности кафельной плитки и потолка в туалетной комнате), группы среднетого дошкольного возраста «Аленький цветочек» (нарушение целостности покрытия пола в групповой), групп старшего дошкольного возраста: «Степашка», «Непоседы», «Сибирячок», разновозрастной группы «Ромашка» (нарушение целостности покрытия пола в групповых) разновозрастных групп компенсирующей | п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |

| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|--|---|---|---|--|
| 5. | <p>направленности: «Золотой петушок», «Незабудка», «Капитошка», «Теремок» (нарушение целостности покрытия пола, нарушения целостности кафельной плитки в туалете).</p> <p>Во 2 корпусе (ул. Дермونتова, 2/1) обнаружены дефекты стен, потолка, пола в ячеекх групп раннего возраста «Улыбка», «Малышок», группы младшего дошкольного возраста «Белочка», группы среднего дошкольного возраста «Чудо-Чадло», «Радуга», группы старшего дошкольного возраста «Земляничка», «Сказка», «Одуванчик», «Земляничка», «Звездочка», разновозрастных групп компенсирующей направленности «Золотая рыбка», «Солнечные лучики», «Фантазеры», «Полянка», «Капелька».</p> | <p>п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и противоречат требованиям таблицы 6.4. СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p> <p>«Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном</p> | <p>1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ.</p> <p>2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ</p> | <p>12.09.2022</p> <p>После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС»</p> | <p>Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю.</p> |

| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (бзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|---|---|--|---|--|
| 6. | В 1 корпусе (ул. Дермونتова, 2/2) и во 2 корпусе (ул. Дермونتова, 2/1) отсутствуют раковины для персонала во всех группах. | п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. Специалист по закупкам Бомонина Л.Л |
| 7. | В 1 корпусе (ул. Дермونتова, 2/2) в группах раннего и младшего дошкольного возраста «Матрешка», «Почемучки», «Лесовичок», «Подсолнушек» и «Почемучки», «Смешарики», «Улыбка», «Мальшок», «Пномики» высота установки умывальных раковин в группах от пола до борта составляет более 40 см. | требования таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|
| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
| 8. | В 1 корпусе (ул. Державина, 2/2) и корпусе 2 (ул. Державина, 2/1) выявлены дефекты и повреждения, следы протекания покрытия стен и потолков в прачечной. | п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |
| 9. | В 1 корпусе (ул. Державина, 2/2) и корпусе 2 (ул. Державина, 2/1) технологическое оборудование выявляющееся источником тепла, установленное в прачечных: сушильные машины, гладильные каландры не оборудованы местными вытяжными системами вентиляции. | п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |
| 10. | В 1 корпусе (ул. Державина, 2/2) и корпусе 2 (ул. Державина, 2/1) имеются дефекты потолка (затекание влаги) в музыкальных залах, дефекты межлестничных пролетов (нарушения целостности покрытия стен, потолка, пола), что препятствует проведению качественной влажной уборки. | п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования Администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |

| № п/п | Вид нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Пункт (абзац пункта) нормативно-правового акта, требования которого нарушены | Мероприятия, направленные на устранение нарушений | Срок исполнения | Ответственные лица |
|-------|---|--|--|---|---|
| 11. | В 1 корпусе (ул. Дермонтова, 2/2) и корпусе 2 (ул. Дермонтова, 2/1) в туалетных комнатах и душевых, коридорах помещений бассейнов, раздевалках помещений бассейнов на стенах следы течи кровли, сколы, трещины керамической плитки, на потолках и стенах отслаивание и отпадение окрасочного и штукатурного слоев, на полу плитка местами отсутствует, наблюдаются выбоины в стяжке по всей площади пола. | п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |
| 12. | В 1 корпусе (ул. Дермонтова, 2/2) и корпусе 2 (ул. Дермонтова, 2/1) отсутствуют локальные вытяжные системы в зоне ванн для мойки кухонной посуды. | п. 2.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | 1. Подготовить и направить письмо в МКУ «ДЭАЗИС» для определения стоимости выполнения работ. 2. Направить обращение в департамент образования администрации города о включении в перспективный план ремонтных работ | до 12.09.2022 После определения стоимости ремонтных работ МКУ «ДЭАЗИС» | Заместитель заведующего по АХР Лазар В.Ю. |